КНМ 74230061000203639752 от 04.05.2023

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Копейску и Красноармейскому району
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«26» мая 2023 г., 11 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

456655, Челябинская область, г. Копейск, ул. Озерная, д. 29/1
(место составления акта)

Акт выездной проверки №
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 2305/6-74/8-П от 04.05.2023 КНМ 74230061000203639752 от 04.05.2023
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора – 006
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:
1) Гареевой Ульяной Амировной, государственным инспектором города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Старший инженер сектора ИиИРПБ ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Челябинской области» капитан внутренней службы Кубышкин Евгений Николаевич
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) без привлечения
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: *Областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр», ИНН: 7411069202, ОГРН: 1107411000091*
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): *456655, Челябинская область, г. Копейск, ул. Озерная, д. 29/1*

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: *Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр». ИНН: 7411069202, ОГРН: 1107411000091, 456655, Челябинская область, г. Копейск, ул. Озерная, д. 29/1*

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «26» мая 2023 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «____»_____ _____ г., _____ час._____мин.

по «____»_____ _____ г., _____ час._____мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10-00 час — 14-30 час 19.05.2023 - осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра;

10-00 час — 11-00 час 26.05.2023 - получение письменных объяснений

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра

2) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г., 10 час. 00 мин.

по «26» мая 2023 г., 11 час. 00 мин.

по месту: *Челябинская область, г. Копейск, ул. Озерная, д. 29/1*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

1) Протокол осмотра здания и территории от 19.05.2023;

2) Письменное объяснение от 26.05.2023

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: с использованием проверочного листа на основании Приказа МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного

надзора"

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости здания котельной № 74/030/803/2018-43 от 14.02.2018;

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости здания жилого дома № 74/030/803/2018-46 от 14.02.2018;

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости нежилого здания № 74/030/803/2018-50 от 14.02.2018;

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости нежилого здания оздоровительного центра профилактория № 74/030/803/2018-45 от 14.02.2018;

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости нежилого здания санатория - профилактория «Курочкино» № 74/030/803/2018-44 от 14.02.2018;

6. Технический паспорт на нежилое здание санатория - профилактория «Курочкино» от 07.02.2011;

7. Технический паспорт на нежилое здание гаража от 07.02.2011;

8. Технический паспорт на нежилое здание котельной от 07.02.2011;

9. Технический паспорт на здание жилого дома от 07.03.2013;

10. Устав Областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр» от 2015 г.;

11. Приказ № 89 от 27.12.2021 «О назначении ответственных за пожарную безопасность;

12. Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области № 188 л/с от 26.05.2021 «О назначении Фоминой М.В.» на должность директора Областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр»;

13. Инструкция о мерах пожарной безопасности в Областном государственном стационарном учреждении социального обслуживания «Геронтологический центр» от 24.12.2021 г.;

14. Проект АПС от 2011 г. Шифр: 08-06-77-ПС;

15. Акт результатов проведения практической тренировки по эвакуации людей при пожаре от 16.05.2023;

16. Акт проверки технического состояния пожарного гидранта от 13.04.2023;

17. Приказ об установлении противопожарного режима № 4 от 26.01.2023;

18. Акт проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции в помещении варочного цеха от 13.01.2023;

19. План профилактической работы в ОГСУСО «Геронтологический центр» на 2023 год;

20. Диплом о профессиональной переподготовке ответственного за пожарную безопасность в ЧУО ДПО «Учебный центр «Эверест» № 015174 от 02.06.2022;

21. Декларация пожарной безопасности от 26.04.2010;

22. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

23 Проект АПС ПКО. Шифр 928-321/2011;

24. Договор № 5/22 от 29.12.2022 на техническое обслуживание АПС и СОУЭ;

25. Договор № 4/22 от 29.12.2022 на техническое обслуживание аварийного эвакуационного освещения;

26. Договор № 3/22 от 29.12.2022 на техническое обслуживание противопожарных дверей;

27. Справка о количестве человек, находящихся в ОГСУСО «Геронтологический центр» на 19.05.2023.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: Здание ОГСУСО «Геронтологический центр» представляет собой 3-х этажное строение с цокольным этажом. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Площадь здания 4340 кв.м. В здании ОГСУСО «Геронтологический центр» проживают маломобильные граждане, инвалиды, престарелые - 118 человек на момент осмотра здания 19.05.2023. В здании установлена

система АПС и СОУЭ 3 типа, имеется проект: шифр 08-06-77-ПС от 2011 г., выполненный ООО «Арсенал», акт ввода в эксплуатацию системы АПС и СОУЭ отсутствует, АПС и СОУЭ эксплуатируется на объекте более 10 лет. В ходе проведения планового КНМ был проведен контроль предписания № 50/3 от 14.04.2022, нарушения, имеющиеся в предписании выполнены в полном объеме.

По результатам выездной проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В помещении № 102, расположенном на 1 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

2. В помещении № 105, расположенном на 1 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

3. В помещении № 113, расположенном на 1 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4. В помещении № 202, расположенном на 2 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

5. В помещении № 204 (слева), расположенном на 2 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

6. В помещении № 209, расположенном на 2 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

7. В помещении № 306, расположенном на 3 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

8. В помещении № 308 (справа), расположенном на 3 этаже отсутствует автономный пожарный извещатель (по проекту предусмотрен автономный пожарный извещатель).

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

9. В тамбуре помещения № 305, расположенном на 3 этаже установлен один пожарный извещатель.

Основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

10. Устройства дистанционного пуска установок порошкового пожаротушения модуля «Буран» установлены внутри защищаемого помещения (складское помещение № 3).

Основание: ч. 4 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.4.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 10.2.4 СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

11. Устройства дистанционного пуска установок порошкового пожаротушения модуля «Буран» установлены внутри защищаемого помещения (складское помещение № 4).

Основание: ч. 4 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.4.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 10.2.4 СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила

проектирования»;

12. В выгороженном отсеке в складе консервации, расположенном в пристрое цокольного этажа отсутствуют дымовые пожарные извещатели при перепаде высот более 40 см.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

13. В выгороженном отсеке помещения ТСР, расположенном в цокольном этаже отсутствуют дымовые пожарные извещатели при перепаде высот более 40 см.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

14. Автономные пожарные извещатели, расположенные в помещении № 102, расположенном на 1 этаже здания находятся в неисправном состоянии.

Основание: п. 1 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

15. Помещение гардеробной комнаты, расположенной в цокольном этаже не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

16. Помещение швейной мастерской, расположенной в цокольном этаже не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

17. Помещение уборочного инвентаря, расположенного в цокольном этаже не оборудовано установками автоматической пожарной сигнализации.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

18. Коридор помещения № 110, расположенного на первом этаже не оборудован установками автоматической пожарной сигнализации.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

19. Допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия (установлен кондиционер, фактически 0,6 м.) в складе сыпучих продуктов, расположенного в пристрое цокольного этажа.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

20. Допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия (фактически 0,86 м.) в кабинете медицинского поста, расположенного на 1 этаже здания.

Основание: п. 1 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

21. Не обеспечен вывод тревожных извещений о пожаре на приемно-контрольный прибор, расположенный в здании ОГСУСО «Геронтологический центр» из здания ПКО (фактически сигнал из здания приемно-карантинного отделения не проходит в основное здание).

Основание: п. 4 ст. 4, п. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.1.12, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 5.12, п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

22. На объекте не проводится ежегодное проведение испытаний средств обеспечения

пожарной безопасности (Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования отсутствует, согласно проекту шифр 08-06-77-ПС от 2011 г. эксплуатация оборудования производится более 10 лет).

Основание: п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Раздел 6.6 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений. указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра здания и территории от 19.05.2023;

2) Письменное объяснение от 26.05.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору Гареева У.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Гареева Ульяна Амировна, государственный инспектор города Копейска и Красноармейского района по пожарному надзору, тел. 8 (35139) 7-65-39, e-mail: ondkop@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомлена Ахеев М.В. Копия 26.05.23 11⁰⁰

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий